

ООО «Гераклион Эквип»
ИНН 7733260370, КПП 773301001
125367, г.Москва, Сосновая аллея, д.1
Конт.тел: 8 (842) 355-16-35



Согласовано

/Туров Д.Ю./

Технические условия на поручень хореографический из массива древесины.

Так как все поручни изготавливаются из цельного массива древесины, при фрезеровке заготовки в готовое изделие, возможно появление естественных дефектов/пороков (ниже приведены основные), которые устраняются и никак не влияют на дальнейшую эксплуатацию.

№	Наименование порока древесины и обработки	Сосна	Бук	Дуб
1	Сучки светлые здоровые, в том числе с трещинами, включая темные здоровые сучки	Не допускается	Не более 1 шт на 1 м.п., зашпаклеванные	Не более 1 шт на 1 м.п., зашпаклеванные
2	Смоляные карманы	Не более 1 шт на 1 м.п., зашпаклеванные	-	-
3	Смоляные пятна и полосы	Допускаются	-	-
4	Трещины не сквозные	Шириной не более 1мм, зашпаклеванные	Шириной не более 1мм, зашпаклеванные	Шириной не более 1мм, зашпаклеванные
5	Шлифовка	P120	P120	P120
6	Окраска	Глянцевый лак ПУ в 3 слоя	Глянцевый лак ПУ в 3 слоя	Глянцевый лак ПУ в 3 слоя
7	Предельные отклонения от размеров изделия, %	+/- 0,5%	+/- 0,5%	+/- 0,5%
8	Кривизна (от длины), %	Не более 0,3%	Не более 0,3%	Не более 0,3%
9	Естественная разнотонность ламелей	Смешанная	Смешанная	Смешанная
10	Неплотное прилегание микро-шипа(клееная ламель по длине)	Отдельные точечные несквозные отверстия не более, чем 1/5 длины шипа	Отдельные точечные несквозные отверстия не более, чем 1/5 длины шипа	Отдельные точечные несквозные отверстия не более, чем 1/5 длины шипа
11	Заусенцы, отслоения	Не допускаются	Не допускаются	Не допускаются
12	Вмятины, сколы, вырывы и иные механические повреждения	Не более 1 шт на 1п.м., зашпаклеванные	Не более 1 шт на 1п.м., зашпаклеванные	Не более 1 шт на 1п.м., зашпаклеванные